

Código OEM	Descrição	Preço Unitário R\$	% IPI	
034 LISTA DE PREÇOS TOYOTA				
TOY(SAS)	REP.CIL.EIXO TRAS. (SAS)			
TOY.(SAS)	REP.CIL.EIXO TRAS. (SAS)			
TOY.0432120830-71	REP.TRANSMISSAO TOYOTA 7FG-25		0	
TOY.0443310090-71	REPARO DIREÇÃO 8FG-18		0	
TOY.0443320030-71	REPARO DIRECAO TOYOTA 7FG-25		0	
TOY.0443320031-71	REPARO DIRECAO 7FG-25 (GAX. MENOR)		0	
TOY.0443320080-71	REP. DIRECAO 7FG-18 (9384)		0	
TOY.0443320110-71	REPARO DIREÇÃO 8FG-25		0	
TOY.0443330120-71	REPARO DIREÇÃO 8FG-25			
TOY.0445120100-40	REP.DIREÇÃO 4FG 22-MM		0	
TOY.0445120101-40	REP.DIREÇÃO 4FG 25-MM		0	
TOY.0447510020-71	REPARO CILINDRO RODA			
TOY.0447520010-71	REPARO CILINDRO RODA			
TOY.0465110333-60	REP.INCL. 4FG-25 TOYOTA (9362)		0	
TOY.0465111020-60	REP. ELEV. LAT. 4FG-25 (9376)		0	
TOY.0465120142-60	REP.ELEV.LAT.4FG-25 (9338)		0	
TOY.0465120143-60	REP TOY.0465120143-60			
TOY.0465140200-60	REP.ELEV. CENTRAL 4FG-25 (9385)		0	
TOY.0465210250-71	REP. TOYOTA ELEV. CENTRAL 6FG-25		0	
TOY.0465220063-71	REP.ELEVAÇÃO CENTRAL 7FG-25		0	
TOY.0465220080-71	REPARO TOYOTA - KIT CYLINDER O/H LIFT			
TOY.04652-U20710-71	REPARO TOYOTA			
TOY.0465420030-71	REP. TOYOTA ELEV. (9383)		0	
TOY.0465420032-71	REPARO ELEVAÇÃO LATERAL 7FG-25 (L.E)		0	
TOY.0465420090-71	REPARO TOYOTA F35			
TOY.0465430330-71	REPARO CIL.ELEVAÇÃO 8FG			
TOY.0465520031-71	REP.INCLINAÇÃO 6FG-25		0	
TOY.0465520090-71	REP.INCLINACAO 7FG-25		0	
TOY.0465520111-71	REPARO INCLINAÇÃO 8FG-25		0	
TOY.04655-U1040-71	REPARO INCLINAÇÃO 8FG-25			
TOY.0467620710-71	REPARO COMANDO 7FG-25		0	
TOY.04676-21091-71	REPARO DO COMANDO			
TOY.0467621091-71	REPARO DO COMANDO			
TOY.0475120480-71	REPARO DESLOCADOR LATERAL TOYOTA		0	
TOY.3252423330-71	RET. VITON BRGE TOY.C/ABA- 2126		0	
TOY.3259326610-71	RETENTOR VITON-70 PK-2210		0	
TOY.3313320540-60	RET.TOYOTA 4FG-25 (1991) BRG		0	
TOY.3552423330-71	RET. VITON BRGE TOY.C/ABA- 2126		0	
TOY.41129-30510-71	DEFLETOR 7F G 40			
TOY.4126026610-71	COXIM NBR 60 C ALMA ACO			
TOY.4126026620-71	COXIM NBR 60 C ALMA ACO			
TOY.4212523320-71	RETENTOR SEMI EIXO BAG PK-2357			
TOY.4234130370-71	RETENTOR NBR-70 - BA PK-2686 A5			
TOY.4241510480-71	RET.EIXO DIANT.INT.7FG-25-VKN.1980		0	
TOY.4241520540-40	RET.EIXO DIANT.EXTERNO 7FG-25		0	
TOY.4241520540-71	RET.EIXO DIANT.EXTERNO 7FG-25		0	
TOY.4241532800-71	RETENTOR CUBO DIANT.PK-2356			
TOY.4323323320-71	RETENTOR A4 NBR 70-VKN.1982		0	
TOY.4324223320-71	GAXETA NBR-80 PK-1994 TOYOTA		0	
TOY.4342123320-71	BUCHA NYLON TOY.4342123320-71		0	
TOY.4382122000-40	RET.EIXO TRAS.7FG-25- VKN.1973		0	
TOY.4382122000-71	RET.EIXO TRAS.7FG-25- VKN.1973		0	

Código OEM	Descrição	Preço Unitário R\$	% IPI	
TOY.9031150951-71	RETENTOR VITON-70 PK-2550			
TOY-4212533240-71	RETENTOR VITON-70 MOD.A-2			